NTY - ZZPFR039 - NTY MUÑON EJE DE SUSPENSIÓN DELANTERA

Muñón de suspensión delantera NTY

Repuesto de calidad NTY para el muñón del eje de suspensión delantera, garantizando un manejo seguro y un excelente rendimiento. FORD EXPLORER 98-, MERCURY MOUNTINEER 98- /RIGHT/