NTY - RNKBM002B - NTY Polea tensora de la correa trapezoidal poli V

Polea tensora NTY para correa poli V.

La polea tensora NTY es esencial para el correcto funcionamiento de la correa poli V, garantizando un rendimiento óptimo del motor y prolongando la vida útil del vehículo. BMW 1 10-, 2 12-, 3 04-, 4 12-, 5 08-, 6 09-, 7 07-15, X1 08-15, X3 09-, X4 14-, X5 12, X6 13-