

## **NTY - RNKBM030 - Polea tensora de la correa trapecial Poli V**

Polea tensora de correa Poli V NTY.

La polea tensora NTY garantiza un correcto funcionamiento de la correa trapecial Poli V, mejorando la durabilidad y rendimiento de tu vehículo. BMW 5 (E39), 7 (E38), X5 (E53) 3.5/4.4/4.6 02.96-12.03