

## **SKV - 39SKV038 - Válvula de control, ajuste del árbol de levas**

Válvula de control para ajuste de árbol de levas.

Esta válvula de control es esencial para el ajuste del árbol de levas, garantizando un rendimiento óptimo del motor y una mejor eficiencia de combustible. MITSUBISHI Lancer VIII 1.8 2.0 Outlander II 2.0 2.4; 1028A022







