

SKV - 96SKV549 - Cable espiral de reloj 96SKV549

Cable espiral de reloj 96SKV549

El cable espiral de reloj 96SKV549 es esencial para el funcionamiento adecuado de los airbag y controles de volante. Compatible y duradero, garantiza la seguridad de tu vehículo. HYUNDAI Santa Fé; 934902B300











주의 : AIR BAG CLOCK SPRING
본 부품은 승차기 상태에서 작동하는 안전장치입니다. 따라서 본 부품의 파손 또는 불량으로 인해 발생할 수 있는 사고에 대한 책임을 지고자 합니다. 본 부품의 파손 또는 불량으로 인해 발생할 수 있는 사고에 대한 책임을 지고자 합니다. 본 부품의 파손 또는 불량으로 인해 발생할 수 있는 사고에 대한 책임을 지고자 합니다.

12CH
CAUTION: SRS CLOCK SPRING
THIS IS NOT A REPAIRABLE PART. IF A DEFECTIVE PART IS DETECTED, IT MUST BE REPLACED WITH A NEW ONE. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR OR MODIFY IT. IF A DEFECTIVE PART IS DETECTED, IT MUST BE REPLACED WITH A NEW ONE. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR OR MODIFY IT. IF A DEFECTIVE PART IS DETECTED, IT MUST BE REPLACED WITH A NEW ONE. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR OR MODIFY IT.

