

RZT - 150060 - BOMBONAS CO2 16GR,KIT DE REPARACION PINCHAZOS 160410

Neumáticos utillaje

Bombona roscada.

Contiene 16 Gramos de CO2.

Recambio Kit de reparación LICOTA Y RZ TOOLS.

ADVERTENCIA: No pueden superar los 49 grados. Se recomienda el uso de guantes.

