

NTY - ECDMS004 - Válvula de control de presión de sobrealimentación

Válvula de control de presión de sobrealimentación NTY.

La válvula de control de presión de sobrealimentación NTY optimiza el rendimiento del motor al regular la presión de sobrealimentación, garantizando una operación eficiente y confiable. MITSUBISHI ASX 1.8DID 2010-, L200 2.5TD 1996-, LANCER 1.8DID 2010-, OUTLANDER 2.2DID 2007-, PAJERO II 2.5TD 1991-, PAJERO III 2.5TD 2000-, PAJERO IV 3.2DID 2007-, PAJERO SPORT 2.5TD 1998-, PAJERO SPORT 2.4D 2016-









