

## NTY - CCLBM050 - NTY JUNTA RADIADOR DE ACEITE

Junta de radiador de aceite de NTY.

La junta de radiador de aceite NTY garantiza un sellado eficaz, asegurando un óptimo rendimiento de tu motor. Alta calidad y durabilidad para un funcionamiento confiable. BMW 3 E46 320,323,325,328,330 1998-,5 E39 520,523,525,528,530 1995-,5 E60/E61 520,525,530 2001-,X3 E83 3.0 2003-,X5 E53 3.0 2000-



