

NTY - RNKBM022 - Polea tensora de la correa trapecial poli V

Polea tensora para correa poli V, NTY.

La polea tensora NTY garantiza un rendimiento óptimo de la correa trapecial poli V, asegurando el funcionamiento eficiente de su motor con alta durabilidad y calidad. BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87), 2 (F23), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83) 1.6/2.0/2.0H 10.10-