

NTY - RNKCH026 - Polea tensora de la correa trapezoidal poli V

Polea tensora NTY para correa poli V.

La polea tensora NTY es esencial para mantener la tensión adecuada en la correa trapezoidal poli V, asegurando un funcionamiento óptimo del motor y prolongando la vida útil de los componentes.

CHRYSLER VOYAGER II, VOYAGER III, DODGE CARAVAN, JEEP CHEROKEE, LIBERTY, WRANGLER II, PLYMOUTH VOYAGER 2.4/3.3/3.8 08.90-01.08



