

NTY - RNKSU008 - Polea tensora de la correa trapecial Poli V

Polea tensora NTY para correa Poli V.

La polea tensora NTY es esencial para el correcto funcionamiento de la correa trapecial Poli V, garantizando un rendimiento óptimo del motor y prolongando su vida útil. SUZUKI GRAND VITARA I 2.0D 07.01-09.05



