

NTY - RNPCH010 - NTY Polea tensora de la correa de sincronización

Polea tensora NTY para correa de sincronización.

La polea tensora de NTY garantiza el correcto funcionamiento de la correa de sincronización, asegurando durabilidad y rendimiento óptimo en tu vehículo. CHRYSLER 300M 3.5 98-04, STRATUS 2.0 96-98, LHS 3.5 96-98, NEW YORKER 3.5 94-