

NTY - RNPHD037 - NTY POLEA TENSORA DE LA CORREA DE SINCRONIZACION

Polea tensora de correa de sincronización

Polea tensora de la correa de sincronización NTY, diseñada para mantener el correcto funcionamiento del motor y prolongar su vida útil. Ideal para reemplazos en vehículos de diversas marcas. HONDA CIVIC 1.4,1.5,1.6,1.7 01- ENG.D14Z5/D16V1/D16V2/D16V3/ D16W7/D17