

## **SKV - 17SKV132 - Sensor MAP 17SKV132**

Sensor MAP para vehículos.

El sensor MAP 17SKV132 es esencial para el correcto funcionamiento del motor, proporcionando datos precisos sobre la presión del aire y optimizando el rendimiento del vehículo. LAND ROVER Range Rover  
OPEL Omega B VOLVO 850 V70; ERR3561





