

SKV - 17SKV504 - Sensor de posición del árbol de levas 17SKV504

Sensor de posición del árbol de levas.

Sensor de posición del árbol de levas 17SKV504, esencial para el correcto funcionamiento del motor. Asegura un rendimiento óptimo y una conducción segura. HYUNDAI Coupe Santa Fe I Sonata IV Trajet Tucson KIA Magnetis 2.5 2.7; 3935037110







