

## **SKV - 39SKV017 - Válvula de control, ajuste de árbol de levas**

Válvula de ajuste de árbol de levas de alta precisión.

Válvula de control para ajuste de árbol de levas 39SKV017. Garantiza un rendimiento óptimo del motor y mejora la eficiencia del combustible. KIA Magentis 2.0 Sorento II 2.4 CVVT Sportage 2.0 CVVT; 243752G200









