

## **TOOLHUB - 10862 - ADAPTADOR RÁPIDO PARA RADIADOR - SCANIA**

Camiones Scania posteriores a los 2016 años, debe conectar el adaptador oem 99301. Luego este adaptador oem 2437252 juntos para liberar el anticongelante.



